

COMBINE DE CERCLAGE A BATTERIE

PZ-916 (250 kg) / **PZ-1619** (400 kg)

Pour feuillard PP et PET – Soudure par thermo-friction



6) *Panneau de contrôle* 7) *Moteur brushless* 8) *Protection contre les chocs*

Applications : * Entièrement automatique * Utilisation en mode Manuel * Utilisation Soft



Appareil très simple. Toutes les opérations se font d'une seule main.



Panneau de contrôle et de réglage :
Temps de soudure et Tension de serrage
(de 10 à 250 kg et 40 à 400 kg)



Utilisation à plat / vertical / horizontal

Tension maxi :
250 kg (PZ-916) ou 400 kg (PZ-1619)

FICHE TECHNIQUE

COMBINE ELECTRIQUE AUTONOME A BATTERIE PZ-916 / PZ-1619

CARACTERISTIQUES :

PZ-916

PZ-1619

Feuillards utilisables	: PP – PET	PP - PET
Largeur de feuillard	: 12 & 16 mm	16 & 19 mm
Epaisseurs de feuillards	: PP 0.65 ~ 1.27	PP 0.70 ~ 1.27 mm
	: PET 0.65 ~ 1.27	PET 0.70 ~ 1.27 mm
Système de soudure	: Thermo-friction	Thermo-friction
Tension de serrage maxi	: 10 à 250 kg	40 à 400 kg
Résistance de la soudure	: 85 % +/- 5 %	85 % +/- 5 %
Vitesse de tension maxi	: 185 mm / sec.	133 mm / sec.
Dimensions de l'appareil	: 320 x 150 x 130 mm	
Poids du combiné	: 3,47 kg (avec batterie)	
Type de batterie	: Bosch 18 V – 4.0 Ah – Li-Ion	
Durée de vie de la batterie	: 2000 charges environ	
Chargeur de batterie	: Bosch 230 V	
Temps de charge	: 30 minutes	
Nombre de cerclages	: Fld PET 19 x 1.0 mm = 320 cercl./env.	
(Avec batterie chargée)	: Fld PET 16 x 1.0 mm = 440 cercl./env.	
	: Fld PP 16 X 0.8 mm = 550 cercl./env.	
Niveau sonore	: 85 dB à 94 dB maxi	

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

- Soudure par thermo-friction
- Moteur brushless et accu Bosch écologique dernière génération
- Combiné ergonomique et maniable
- Insertion des 2 feuillards ensemble, pour plus de facilité
- Réglage du temps de soudure
- Réglage de la tension de serrage
- Capot de protection du panneau de contrôle
- Appareil conforme aux normes CE en vigueur et directives ROHS
- Batterie Li-Ion conforme aux directives UN 38.3

Option :

- Crochet de suspension